

Platnost od 21.06.2010		
Objed.číslo	Popis produktu	Základní cena v Kč bez DPH
Možné opravy		
10	Vstupní a výstupní testy při opravě	100,00
11	Vstupní a výstupní testy na přání zákazníka	200,00
12	Demontáž a montáž řídicí elektroniky snímače	650,00
14	Demontáž a prověrka funkcí snímače pro zjištění závady	300,00
20	Reinicializace snímače	100,00
27	Výměna baterie, včetně pouzdra a piezoelementu (PES+KOS 1.generace)	1 000,00
28	Výměna baterie	600,00
33	Oprava optické signalizace	250,00
44	Oprava akustické signalizace (včetně nutné výměny pouzdra, pieza, baterie)	1 000,00
45	Výměna součástky: odpor	250,00
46	Výměna součástky: kondenzátor	250,00
47	Vyčištění otvoru optické signalizace	150,00
48	Výměna poškozené diody	250,00
51	Výměna hodinového krystalu	300,00
52	Výměna PCF	400,00
53	Vyčištění plošného spoje od koroze	150,00
58	Oprava plošných spoje řídicí elektroniky	500,00
59	Nová řídicí elektronika snímače vč. procesoru	3 500,00
62	Oprava přídavného zemnění pouzdra	400,00
63	Oprava uvolněného přívodního kabelu od snímací sondy	200,00
82	Nový štítek s výrobním číslem snímače (PES a KOS 1.generace)	100,00
83	Nový štítek s výrobním číslem (PES a KOS 1.generace) - oprava nad 500,-	0,00
84	Nové poutko snímače - oprava nad 500,-	0,00
85	Nové poutko snímače	100,00
86	Výměna poškozeného pouzdra na přání zákazníka (PES a KOS 1.generace)	1 000,00
87	Výměna poškozeného pouzdra včetně piezoelementu (KOS 2.generace)	800,00
88	Nový štítek s výrobním číslem snímače (PES a KOS 1.generace)	100,00
89	Výměna poškozeného pouzdra - pouze tubus bez piezoelementu (KOS 2.generace)	450,00
98	Neopravitelný snímač	0,00
99	Záruční oprava	0,00
100	Závada se neprojevila	0,00
101	Oprava pouzdra - silné poškození (KOS 2.generace)	300,00
102	Výměna spodku snímače a piezoelementu (KOS 2.generace)	300,00
103	Nová dotyková část snímací sondy - včetně silonového kroužku	150,00
104	Zalisování uvolněné snímací sondy	100,00
105	Bezplatná oprava	0,00
106	Vyrovnání pouzdra	150,00
108	Vstupní a výstupní testy při opravě Active Guard	300,00
109	Demontáž a montáž řídicí elektroniky snímače Active Guard	800,00
110	Výměna záložní baterie snímače Active Guard	600,00
111	Nová řídicí elektronika snímače Active Guard	4 000,00
112	Výměna poškozeného pouzdra Active Guard	1 500,00
113	Výměna horního dílu pouzdra Active Guard vč. klávesnice	1 000,00